



CATÁLOGO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO




ASPIRADOR DE PÓ HIGH SPEED

FW006531 (127V)
FW006532 (220V)

REVISÃO: 00 - ABRIL/2019
REFERENCIA: VEG02.069

O conteúdo deste documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros sem a autorização prévia da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A


Vista Explodida



Lista de Peças

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
1	FW006577	ALÇA ESQUERDA	1
2	FW006578	ALÇA DIREITA	1
3	FW006579	HASTE EXTENSORA	1
4	FW006580	CABO ELÉTRICO	1
5	FW006581	SUPORTE CABO ELÉTRICO	1
6	FW006582	TRAVA DA HASTE	1
7	FW006583	CARENAGEM DIREITA	1
8	FW006584	BOTÃO LIGA/DESLIGA	1
9	FW006585	BOTÃO TRAVA DO RECIPIENTE	1
10	FW006586	MOLA TRAVA RECIPIENTE/SUPORTE CABO ELÉTRICO	2
11	FW006587	FILTRO HEPA	1
12	FW006588	RECIPIENTE	1
13	FW006589	BICO MULTIPLO	1
14	FW006590	VEDAÇÃO INFERIOR MOTOR	1
15	FW006591	MOTOR 127V	1
	FW006592	MOTOR 220V	
16	FW006593	CARENAGEM ESQUERDA	1
17	FW006594	SUPORTE DO MOTOR	1
18	FW006595	SUPORTE SUPERIOR CABO ELÉTRICO	1
19	FW006596	FILTRO ENTRADA DE AR	1
20	FW006597	FILTRO SAIDA DE AR	2
21	FW006598	BICO CANTO	1

Diagrama Eléctrico



Lista de Revisões

N°	DESCRIÇÃO	DATA
0	Emissão Inicial	18/04/2019



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Tel.: (41) 3513-9600 - Fax: (41) 3513-9630
Rua Antônio Singer, 200 - São José dos Pinhais, PR, Brasil
www.wap.ind.br - wap@wap.ind.br