

# Wap

## CATÁLOGO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO




## SERRA SABRE WAP WF SA01

FW010681 (127V)  
FW010682 (220V)

REVISÃO:00 SETEMBRO/2024  
REFERENCIA - VEG02.210

O conteúdo deste documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros sem a autorização prévia da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A

## Vista Explodida



# Lista de Peças

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO ILUSTRATIVA
1	FW011098	PARAFUSO M5x12	1	
2	FW011099	SAPATA	1	
3	FW011100	RETENTOR DE APERTO	1	
4	FW011101	CARENAGEM ESQUERDA	1	
5	FW011102	CARENAGEM EMPUNHADURA ESQUERDA	1	
6	FW011103	PARAFUSO COM ARRUELA	1	
7	FW011104	CAIXA DA ENGRENAGEM	1	
8	FW011105	KIT FIXAÇÃO DA CAIXA DA ENGRENAGEM	1	
9	FW011106	GUIA DESLIZADOR	1	


# Lista de Peças

10	FW011107	CONJUNTO DA ENGRENAGEM	1	
11	FW011108	EIXO COMPLETO	1	
12	FW011109	CARENAGEM DIREITA	1	
13	FW011110	CARENAGEM EMPUNHADURA DIREITA	1	
14	FW011111	BOTÃO DE BLOQUEIO	1	
15	FW011112	MOLA DO BOTÃO DE BLOQUEIO	1	
16	FW011113	INTERRUPTOR 12A 125v	1	
17	FW011114	BOBINA 127V	1	
	FW011115	BOBINA 220V		
18	FW011116	SUPORTE DA ESCOVA	2	
19	FW011117	KIT ESCOVA DE CARVÃO	1	

# Lista de Peças

20	FW011118	KIT INDUZIDO 127V	1	
	FW011119	KIT INDUZIDO 220V		
21	FW010943	PRENSA CABO	1	
22	FW011120	PASSA CABO	1	
23	FW011121	CABO ELÉTRICO 2x0,75mm	1	
24	FW011122	FELTRO	1	
25	FW011123	LAMINA	1	
*	FW010684	CX WAP SERRA SABRE WF SA01	1	
*	FW010683	MANUAL DE INSTR WAP SERRA SABRE WF SA01	1	
*	ECB00315	ETIQ C. BAR WAP SERRA SABRE WF SA01 127V	1	
*	ECB00316	ETIQ C. BAR WAP SERRA SABRE WF SA01 220V	1	

# Diagrama Eléctrico



# Lista de Revisões

N°	DESCRIÇÃO	DATA
00	Emissão inicial	23/09/2024



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A  
Tel.: (41) 3513-9600 - Fax: (41) 3513-9630  
Rua Antônio Singer, 200 - São José dos Pinhais, PR, Brasil  
[www.wap.ind.br](http://www.wap.ind.br) - [wap@wap.ind.br](mailto:wap@wap.ind.br)