

DESCRIÇÃO
(DESCRIPTION):

Aspirador WAP POWER/LIFE SPEED

TIPO DE ENSAIO
(TYPE OF TEST):
N/A

DATA ABERTURA
(OPENING DATE):
14/04/2020

1. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



2. OBJETIVO

Informar o consumidor e o assistente técnico um dos motivos que leva ao rompimento da correia utilizada nos aspiradores verticais, modelo: Power e Life Speed.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION)
01	FW006007	WAP POWER SPEED 127V~ 60HZ
02	FW006008	WAP POWER SPEED 220V~ 60HZ
03	FW007478	WAP LIFE SPEED 127V~ 60HZ
04	FW007479	WAP LIFE SPEED 220V~ 60HZ

DESCRIÇÃO
*(DESCRIPTION):***Aspirador WAP POWER/LIFE SPEED**TIPO DE ENSAIO
(TYPE OF TEST):
N/ADATA ABERTURA
(OPENING DATE):
14/04/2020

4. DESCRIÇÃO DO COMPONENTE

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION)
01	FW006101	CORREIA ESCOVA ROTATIVA – WAP POWER SPEED
02	FW007863	CORREIA ESCOVA ROTATIVA - WAP LIFE SPEED

5. ROMPIMENTO DA CORREIA ESCOVA ROTATIVA



6. CONCLUSÃO

Esse componente tem como função principal juntamente com o motor, realizar a rotação da escova cilíndrica. Porém ela também pode atuar como fusível mecânico para o motor, ou seja, a correia se rompe quando a escova sofre uma força de tração maior, nesse momento ocorre o travamento da escova, e antes que isso possa causar danos para o motor elétrico, a correia se romperá, atuando como proteção.