

## WAP ROBOT W1000




CÓDIGO: FW010142



REVISÃO: 00 – OUTUBRO/2024  
REFERÊNCIA: VEG02.217

O conteúdo deste documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros sem autorização prévia da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A

# VISTA EXPLODIDA






# LISTA DE PEÇAS

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO ILUSTRATIVA
1	FW010285	BOTÃO LIGA / DESLIGA	1	
2	FW010286	INTERRUPTOR	1	
3	FW010287	TAMPA SUPERIOR DE VIDRO	1	
4	FW010288	CARENAGEM SUPERIOR	1	
5	FW010321	PARACHOQUE FRONTAL	1	
6	FW010289	PCB LIGA / DESLIGA	1	

FW	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUAN T.	FOTO ILUSTRATIVA
7	FW010290	PLACA ELETRONICA DE COMANDO	1	
8	FW010291	AMORTECEDOR METALICO	1	
9	FW010292	KIT SUPORTE DE COLISÃO	1	
10	FW010293	CONTRA PESO	1	
11	FW010294	MOTOR DE SUCÇÃO	1	
12	FW010295	KIT MOTOR DA ESCOVA ROTATIVA	1	

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO ILUSTRATIVA
13	FW010296	CARENAGEM INFERIOR	1	
14	FW010297	KIT SENSORES ANTIQUEDA	1	
15	FW010298	CONJUNTO MOTOR ESCOVA FRONTAL ESQUERDA	1	
16	FW010299	KIT MOTOR/RODA ESQUERDA (L)	1	
17	FW010300	KIT MOTOR/RODA DIREITA (R)	1	
18	FW010301	ESCOVA ROTATIVA	1	

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO ILUSTRATIVA
19	FW010302	TRAVA DA ESCOVA ROTATIVA	1	
20	FW010303	BATERIA	1	
21	FW010304	RECIPIENTE EM PÓ	1	
22	FW010305	RECIPIENTE DE ÁGUA	1	
23	FW010306	REFIL MOP	1	
24	FW010307	CONTATO DE CARREGAMENTO	1	

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO ILUSTRATIVA
25	FW010308	SENSORES DE IMPACTO	1	
26	FW010309	KIT PCB + SENSORES INFRAVERMELHO	1	
27	FW010310	MOLA DA RODA	1	
28	FW010311	ESCOVA FRONTAL	1	
29	FW010312	FILTRO HEPA RECIPIENTE DE ÁGUA	1	
30	FW010313	FILTRO HEPA RECIPIENTE DE PÓ	1	

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO ILUSTRATIVA
31	FW010314	BASE CARREGADORA	1	
32	FW010315	CARREGADOR BIVOLT 15V 0.8A	1	
33	FW010317	RODIZIO FRONTAL	1	
34	FW011185	CONJUNTO MOTOR ESCOVA FRONTAL DIREITA	1	
*	FW010144	CX WAP ROBOT W1000	1	
*	FW010143	MANUAL DE INSTR WAP ROBOT W1000	1	
*	ECB00324	ETIQ C. BAR WAP ROBOT W1000	1	

